

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор ПАО «ВСЗ»
 А.С. Соловьев
 « 28 » 01 . 2020

Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда по результатам специальной оценки условий труда 2019 года

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел качества (209)</i>					
<i>Бюро механического контроля (БТК)</i>					
209-1А Мастер контрольный	Использовать СИЗ органов дыхания, оборудовать рабочее место искусственной вентиляцией. Использовать средства индивидуальной защиты (противошошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно Постоянно	ОК, ОЗ ОК, ОЗ	
<i>Лаборатория неразрушающего контроля и механических испытаний</i>					
209-4 Дефектоскопист РГГ	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	ОК, ОТ и З	
<i>ЭМО (100)</i>					
100-5 Начальник участка	Использовать СИЗ органов дыхания Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно Постоянно	ЭМО, ОЗ ЭМО, ОЗ	
<i>Корпусный цех -8 (002)</i>					
<i>Сборочно-сварочный участок</i>					
002-8-1А Сборщик корпусов металлургических судов 2 разряд	Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06,	Снижение воздействия вредного фактора Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно 2020 год	КЦ, ОЗ КЦ, ОТ и З	

	предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентилегатов. Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2.128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	2020 год	КЦ, ОТиЗ
002-8-2 Стропальщик 2 разряд	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2.128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	КЦ, ОТиЗ
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ
002-8-3 Стропальщик 5 разряд	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2.128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	КЦ, ОТиЗ
002-8-4АСтропальщик 4 разряд	Использовать средства индивидуальной	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2.128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	КЦ, ОТиЗ
	Использовать средства индивидуальной	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ

	защиты (противошумные наушники или вкладыши)	ного фактора			
<i>Заслуживательный участок</i>					
002-8-5 Рубщик судовой 5 разряд	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с привлечением специалистов гимнастических упражнений.</p> <p>Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентилетратов.</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p>	Снижение вредного воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
002-8-6 Стропальщик 5 разряд	<p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с привлечением специалистов гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
002-8-7 Стропальщик 3 разряд	<p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с привлечением специалистов гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
<i>Корпусный цех - 9 (002)</i>					
Мастер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
	Использовать средства индивидуальной	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	

	защиты (противошумные наушники или вкладыши)	ного фактора			
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
	Использование СИЗ (антивибрационные перчатки)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
002-9-10А Рубщик судовой 2 разряда	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	2020 год	КЦ, ОТиЗ	
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентховодов, ремонт вентагрегатов.	Снижение воздействия вредного фактора	2020 год	ЭМО	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ	
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентховодов, ремонт вентагрегатов	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
002-9-11. Рубщик судовой 4 разряда	Использование СИЗ (антивибрационные перчатки)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	2020 год	КЦ, ОТиЗ	
	Использовать СИЗ органов дыхания, Оборудовать рабочее место искусственной вентиляцией	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ	
002-9-12А Сборщик корпусов металлических судов 2 разряд	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку	Снижение воздействия вредного фактора	2020 год	ЭМО	
			Постоянно		

	вентхолов, ремонт вентилгретатов.				КЦ	
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия фактора	2020 год	КЦ, ОТ _{и3}		
	Обеспечение спецодеждой, спецообувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ		
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошоумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ		
	Использовать СИЗ органов дыхания, Оборудовать рабочее места искусственной вентиляцией	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ		
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентилгретатов.	Снижение воздействия вредного фактора	2020 год	ЭМО		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия фактора	2020 год	КЦ, ОТ _{и3}		
002-9-13А Сборщик корпусов металлических судов 3 разряд	Использовать средства индивидуальной защиты (противошоумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ		
	Обеспечение спецодеждой, спецообувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ		
	Использовать СИЗ органов дыхания, Оборудовать рабочее места искусственной вентиляцией	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	КЦ, ОЗ		
002-9-14. Сборщик корпусов металлических судов 5 разряд	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом	Снижение вредного воздействия фактора	2020 год	КЦ, ОТ _{и3}		

002-9-15А Сборщик корпусов металлических судов 2 разряд	указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.					
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов.	2020 год	ЭМО	Снижение воздействия вредного фактора		
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Постоянно	КЦ	Снижение воздействия вредного фактора		
	Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором	Постоянно	КЦ, ОЗ	Снижение воздействия вредного фактора		
	Использовать СИЗ органов дыхания, Оборудовать рабочее места искусственной вентиляцией	Постоянно	КЦ, ОЗ	Снижение воздействия вредного фактора		
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов.	2020 год	ЭМО	Снижение воздействия вредного фактора		
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Постоянно	КЦ	Снижение воздействия вредного фактора		
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06,	2020 год	КЦ, ОТиЗ	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса		
	предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Постоянно	КЦ, ОЗ	Снижение воздействия вредного фактора		
	Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором	Постоянно	КЦ, ОЗ	Снижение воздействия вредного фактора		
Отдел наладки и ремонта сварочного оборудования и инструмента (ОНСО) (228)						
228-2. Слесарь-ремонтник 3 разряд	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06,	2020 год	КЦ, ОТиЗ	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса		
	предусмотрев дополнительные удли-					

	<p>нённые регламентированные перемены в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>				
<i>Механоборочный цех № 6 (080)</i>					
080-5. Стропальщик 3 разряд	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перемены в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия трудового процесса</p>	2020 год	Цех ОТиз	
<i>Молитисно-сдаточный цех №5 (021)</i>					
021-5-1. Слесарь-монтажник судовой 1 разряд	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перемены в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Использование СИЗ (антивибрационные перчатки)</p> <p>Выполнить ревизию и дефектовку исползуемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентховодов, ремонт вентагрегатов.</p>	<p>Снижение вредного воздействия трудового процесса</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p>	<p>2020 год</p> <p>2020 год</p> <p>2020 год</p>	<p>Цех №5, ОЗ</p> <p>Цех №5, ОЗ</p> <p>ЭМО</p> <p>ЭМО</p> <p>Цех №5</p>	
021-5-2А Слесарь-монтажник судовой 2 разряд	<p>Выполнить ревизию и дефектовку исползуемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентховодов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перемены в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия трудового процесса</p>	2020 год	Цех №5, ОТиз	

	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №5, ОЗ
	Использование СИЗ (антивибрационные перчатки)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №5, ОЗ
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №5, ОЗ
	Использование СИЗ (антивибрационные перчатки)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №5, ОЗ
021-5-3А. Слесарь-монтажник судовой 3 разряд	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2.128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	Цех №5, ОТиЗ
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентагрегатов.	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентагрегатов.	Снижение воздействия вредного фактора	2020 год	ЭМО
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №5
021-5-4А Трубопроводчик судовой 2 разряд	Использование СИЗ (антивибрационные перчатки)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №5, ОЗ
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2.128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	Цех №5, ОТиЗ
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентагрегатов.	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №5, ОЗ
021-5-5А Трубопроводчик судовой 3 разряд	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при	Снижение воздействия вредного фактора	2020 год	ЭМО

	<p>необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Использование СИЗ (антивибрационные перчатки)</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>						
	<p>Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом</p>	Снижение вредного воздействия трудового процесса	2020 год	ЭМО			
	<p>Использовать СИЗ органов дыхания. Оборудовать рабочее место искусственной вентиляцией</p> <p>Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Выполнить рационализацию режимов</p>	Снижение вредного воздействия трудового процесса	2020 год	Цех №5, ОТиЗ			
	<p>Использовать СИЗ органов дыхания (антивибрационные перчатки)</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия трудового процесса	2020 год	Цех №5, ОТиЗ			
021-5-6. Трубопроводчик судовой 4 разряд	<p>Использование СИЗ (антивибрационные перчатки)</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия трудового процесса	2020 год	Цех №5, ОТиЗ			
021-5-7 Электросварщик ручной сварки 3 разряд	<p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом</p>	Снижение вредного воздействия трудового процесса	2020 год	Цех №5, ОТиЗ			

021-5-8А Электросварщик ручной сварки 4 разряд	<p>указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> <p>Обеспечение спецодеждой, спецообувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором</p> <p>Использовать СИЗ органов дыхания, Оборудовать рабочее место искусственной вентиляцией</p> <p>Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p>	цесса			Снижение воздействия вредного фактора	Цех №5, ОЗ	Постоянно		
					Снижение воздействия вредного фактора	Цех №5, ОЗ	Постоянно		
					Снижение воздействия вредного фактора	ЭМО Цех №5	2020 год Постоянно		
					Снижение воздействия вредного фактора	Цех №5, ОЗ	Постоянно		
					Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Цех №5, ОТиЗ	2020 год		
	021-5-9А Электросварщик ручной сварки 5 разряд	<p>Обеспечение спецодеждой, спецообувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором</p> <p>Использовать СИЗ органов дыхания, Оборудовать рабочее место искусственной вентиляцией</p> <p>Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	цесса			Снижение воздействия вредного фактора	Цех №5, ОЗ	Постоянно	
						Снижение воздействия вредного фактора	Цех №5, ОЗ	Постоянно	
						Снижение воздействия вредного фактора	ЭМО Цех №5	2020 год Постоянно	
						Снижение воздействия вредного фактора	Цех №5, ОЗ	Постоянно	
						Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Цех №5, ОТиЗ	2020 год	

	<p>Труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>снижения тяжести трудового процесса</p>			
<p>021-5-11А Старший мастер</p>	<p>Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p>	<p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>Цех №5, ОЗ</p> <p>Цех №5, ОЗ</p>	
Отдел закупок (260)					
<p>260-6 Транспортников</p>	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса</p>	<p>2020 год</p>	<p>ОЗ, ОтпЗ</p>	
Отдел капитального строительства (219)					
<i>Участок погрузочно-разгрузочных работ</i>					
<p>219-2 Машинист крана</p>	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса</p>	<p>2020 год</p>	<p>ОКЗ, ОтпЗ</p>	
МК "Богатырь-6"					
<p>219-3 Старший электромеханик на площадке кране</p>	<p>Использовать СИЗ органов дыхания</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Совершенствование технологического процесса</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удли-</p>	<p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p>	<p>ОКЗ, ОЗ</p> <p>ОКЗ, ОЗ</p> <p>ОКЗ, ОЗ</p>	
		<p>Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса</p>	<p>2020 год</p>	<p>ОКЗ, ОтпЗ</p>	

	<p>нённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>			
<p>219-4 Электромеханик судовой</p>	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	<p>Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса</p>	<p>2020 год</p>	<p>ОКЗ, ОТиЗ</p>
<p>219-5. Слесарь-ремонтник 5 разряд</p>	<p>Использовать СИЗ органов дыхания</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Обеспечение спецодеждой, спецообувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)</p> <p>Обеспечение спецодеждой, спецообувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором</p> <p>Использовать СИЗ органов дыхания</p> <p>Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолодов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>Обеспечение спецодеждой, спецообувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором</p> <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специ-</p>	<p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение воздействия вредного фактора</p> <p>Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса</p>	<p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>2020 год</p> <p>Постоянно</p> <p>Постоянно</p> <p>2020 год</p>	<p>ОКЗ, ОЗ</p> <p>ОКЗ, ОЗ</p> <p>ОКЗ, ОЗ</p> <p>ОКЗ, ОЗ</p> <p>ОКЗ, ОЗ</p> <p>ОКЗ, ОЗ</p> <p>ОКЗ, ОЗ</p> <p>ЭМО</p> <p>ОКЗ</p> <p>ОКЗ, ОЗ</p> <p>ОКЗ, ОТиЗ</p>

	альных гимнастических упражнений.				
<i>Буксир "КРЕПЫШИ"</i>					
219-6. Моторист (машинист) разряд 4	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	ОКЗ, ОТиз	
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОКЗ, ОЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОКЗ, ОЗ	
	Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОКЗ, ОЗ	
219-7. Матрос	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	ОКЗ, ОТиз	
<i>Отдел по развитию производственной системы (205)</i>					
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОРПС, ОЗ	
205-1. Ведущий инженер	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОРПС, ОЗ	
205-2. Инженер	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОРПС, ОЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОРПС, ОЗ	
205-3. Проверяющий судовой	<p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специ-</p>	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	ОРПС, ОТиз	

	альных гимнастических упражнений.	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОРПС, ОЗ
	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОРПС, ОЗ
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)			
Малярно-изоляционный цех №7 (016)				
016-1. Слесарь-ремонтник 2 разряд	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №7, ОЗ
	Цех оснащения №4 (030)			
030-3. Сборщик корпусов металлических судов 3 разряд	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	Цех №4, ОТиЗ
	Обеспечение спецодеждой, спецообувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ
	Использовать СИЗ органов дыхания, Оборудовать рабочее место искусственной вентиляцией	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	Цех №4, ОТиЗ
	Обеспечение спецодеждой, спецообувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ
	Использовать СИЗ органов дыхания,	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ
030-4. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 2 разряд	Использовать СИЗ органов дыхания, Оборудовать рабочее место искусственной вентиляцией	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ
030-5А	Использовать СИЗ органов дыхания, Оборудовать рабочее место искусственной вентиляцией	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряд	оборудовать рабочее место искусственной вентиляцией	ного фактора			
	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов.	Снижение воздействия вредного фактора	2020 год	ЭМО Цех №4	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ	
	Обеспечение спецодеждой, спеобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным договором	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №4, ОЗ	
280-3. Подсобный рабочий 2 разряд	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия трудового процесса	2020 год	Цех №4, ОТ+З	
	<i>Административно-хозяйственный отдел (280)</i>				
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия трудового процесса	2020 год	АХО, ОТ+З	
<i>Места временного проживания</i>					
280-5А Уборщик производственных и служебных помещений разряд 1	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия трудового процесса	2020 год	АХО, ОТ+З	
	<i>Блок Д</i>				
280-6. Уборщик производственных и служебных помещений разряд 1	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия трудового процесса	2020 год	АХО, ОТ+З	

	предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.				
<i>Блок К</i>					
280-7. Уборщик производственных и служебных помещений разряд I	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	АХО, ОТиЗ	
<i>Цех №6</i>					
280-8. Уборщик производственных и служебных помещений разряд I	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	2020 год	АХО, ОТиЗ	
ОГС (241)					
241-1А Строитель кораблей	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОГС, ОЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОГС, ОЗ	
241-2А Старший строитель кораблей	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОГС, ОЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОГС, ОЗ	
Отдел промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (236)					
<i>Бюро пожарной безопасности</i>					
236-2А Ведущий инженер пожарной охраны	Использовать СИЗ органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОПБОТиОС, ОЗ	
	Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	ОПБОТиОС, ОЗ	
Трубный цех №3 (020)					
020-2. Трубопроводчик судовой 2 разряд	Обеспечение спецодеждой, спецообувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с коллективным	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №3, ОЗ	

договором	Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентиляторов, ремонт вентиляторов.	Снижение воздействия вредного фактора	2020 год	ЭМО	
Использовать средства индивидуальной защиты (противошумные наушники или вкладыши)	Использовать СИЗ (антивибрационные перчатки)	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно	Цех №3, ОЗ	
Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с привлечением специальных гимнастических упражнений.		Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса	Постоянно	Цех №3, ОЗ	
			2020 год	Цех №3, ОТиЗ	

Технический директор

(должность)

(подпись)

Ермаков А. Е.

Ф.И.О.

10.01.2020

(дата)

Начальник ОПРОТИОС

(должность)

(подпись)

Шен А.А.

Ф.И.О.

10.01.2020

(дата)

